



Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0037	N. Orden:	KAUF3223	Fecha:	19/03/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FBC20N5-36V	Serie:	A2B3210321	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	HRS

***SE RETIRAN LOS RODAMIENTOS PARA SU REEMPLAZO**





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0037	N. Orden:	KAUF3223	Fecha:	19/03/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FBC20N5-36V	Serie:	A2B3210321	Ubicación	HUIMANGUILLO	Horómetro:	HRS

*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS EN EL MÁSTIL SEGUNDA ETAPA





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0037	N. Orden:	KAUF3223	Fecha:	19/03/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FBC20N5-36V	Serie:	A2B3210321	Ubicación	HUIMANGUILLO	Horómetro:	HRS

*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAINAS DE AJUSTE EN MÁSTIL Y PORTA HORQUILLAS





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0037	N. Orden:	KAUF3223	Fecha:	19/03/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FBC20N5-36V	Serie:	A2B3210321	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- TIENE UNA MANGUERA CON PRESENCIA DE DESGASTE, YA QUE ESTÁ MUY LARGA.
- BATERÍA NO TIENE CARGA.

