



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF3347	Fecha:	19/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	1,651.3 H

FALLA REPORTADA:

***"SALE HUMO DE LA JUNTA DEL
MULTIPLE ESCAPE"***

***"FUGA DE COMBUSTIBLE POR
INYECTOR"***

**✓ SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANGUERA DE DEPOSITO DE
ANTICONGELANTE**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF3347	Fecha:	19/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación	TEHUANTEPEC	Horómetro:	1,651.3 H

*REEMPLAZO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF3347	Fecha:	19/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación	TEHUANTEPEC	Horómetro:	1,651.3 H

***AJUSTE DE TUBOS DE COMBUSTIBLE PARA DESCARTAR FUGAS**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF3347	Fecha:	19/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación	TEHUANTEPEC	Horómetro:	1,651.3 H


***DESMONTAJE DE MULTIPLE DE ESCAPE PARA CENTRAR Y FIJAR EL MULTIPLE**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF3347	Fecha:	19/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación	TEHUANTEPEC	Horómetro:	1,651.3 H

***HORÓMETRO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF3347	Fecha:	19/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación	TEHUANTEPEC	Horómetro:	1,651.3 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- FLEXIBLE DEL ESCAPE ESTÁ QUEBRADO, REQUIERE REEMPLAZO.

