



Empresa:	JHJ	Solicitante:		Código QR:	MONT-28	N. Orden:	INT-196	Fecha:	22/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	10,275 HRS

FALLA REPORTADA: “FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO POR MANGUERA DE DESPLAZADOR LATERAL”

***SE RETIRA MANGUERA DE ALTA PRESIÓN DE DESPLAZADOR PARA SU REEMPLAZO**





Empresa:	JHJ	Solicitante:		Código QR:	MONT-28	N. Orden:	INT-196	Fecha:	22/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	10,275 HRS

*INSTALACIÓN DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN DE DESPLAZADOR





Empresa:	JHJ	Solicitante:		Código QR:	MONT-28	N. Orden:	INT-196	Fecha:	22/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	10,275 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- FUGA POR GATO CENTRAL Y VA PERDIENDO PRESIÓN (SE BAJA.