



Empresa: CORONA	Solicitante: SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR: VHSA-0155	N. Orden: KAUF3371	Fecha: 23/03/2024
Equipo: TOYOTA	Modelo: 32-8FG25	Serie: 95308	Ubicación: CÁRDENAS	Horómetro: 4,343.7 HRS

FALLA REPORTADA: “SERVICIO DE PRENSADO DE LLANTAS SOLIDAS TRASERAS”

***DESMONTAJE DE LLANTAS TRASERAS**





Empresa: CORONA	Solicitante: SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR: VHSA-0155	N. Orden: KAUF3371	Fecha: 23/03/2024
Equipo: TOYOTA	Modelo: 32-8FG25	Serie: 95308	Ubicación: CÁRDENAS	Horómetro: 4,343.7 HRS

***SERVICIO DE PRENSADO DE LLANTAS TRASERAS**





VHSA-0155

Empresa: CORONA	Solicitante: SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR: VHSA-0155	N. Orden: KAUF3371	Fecha: 23/03/2024
Equipo: TOYOTA	Modelo: 32-8FG25	Serie: 95308	Ubicación: CÁRDENAS	Horómetro: 4,343.7 HRS

*MONTAJE DE LLANTAS TRASERAS





Empresa: CORONA	Solicitante: SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR: VHSA-0155	N. Orden: KAUF3371	Fecha: 23/03/2024
Equipo: TOYOTA	Modelo: 32-8FG25	Serie: 95308	Ubicación: CÁRDENAS	Horómetro: 4,343.7 HRS

*MONTAJE DE LLANTAS TRASERAS

