



Empresa:	INTEGRON	Solicitante:	VICTOR ZAMORA	Código QR:	VHSA-0110	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	22/03/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	GTS30DE	Serie:	GTS0232D00211204	Ubicación	PARAÍSO	Horómetro:	827.6 HRS

FALLA REPORTADA: "NO FRENA"

***DESMONTAJE, DRENADO DE ACEITE HIDRÁULICO Y LIMPIEZA DE CLUTCH DE FRENO**





Empresa:	INTEGRON	Solicitante:	VICTOR ZAMORA	Código QR:	VHSA-0110	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	22/03/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	GTS30DE	Serie:	GTS0232D00211204	Ubicación	PARAÍSO	Horómetro:	827.6 HRS

*REEMPLAZO DE SELLOS DE CLUTCH DE FRENO HIDRÁULICO





Empresa:	INTEGRON	Solicitante:	VICTOR ZAMORA	Código QR:	VHSA-0110	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	22/03/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	GTS30DE	Serie:	GTS0232D00211204	Ubicación	PARAÍSO	Horómetro:	827.6 HRS

***SE HACE REEMPLAZO DE SELLOS DE CLUTCH DE FRENO HIDRÁULICO**





Empresa:	INTEGRON	Solicitante:	VICTOR ZAMORA	Código QR:	VHSA-0110	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	22/03/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	GTS30DE	Serie:	GTS0232D00211204	Ubicación	PARAÍSO	Horómetro:	827.6 HRS

*SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO





VHSA-0110

Empresa:	INTEGRON	Solicitante:	VICTOR ZAMORA	Código QR:	VHSA-0110	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	22/03/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	GTS30DE	Serie:	GTS0232D00211204	Ubicación	PARAÍSO	Horómetro:	827.6 HRS

*SUMINISTRO DE ACEITE DE DIFERENCIAL

