



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF3385	Fecha:	27/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	5,863.1 HRS


*LAVADO DE RADIADOR A PRESIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF3385	Fecha:	27/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	5,863.1 HRS

*LAVADO DE RADIADOR A PRESIÓN






VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF3385	Fecha:	27/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	5,863.1 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF3385	Fecha:	27/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	5,863.1 HRS

✓ EL EQUIPO QUEDA LIMPIÓ Y CON FLUIDOS NIVELADOS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF3385	Fecha:	27/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	5,863.1 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- LA BAYONETA PARA OBSERVAR EL ACEITE HIDRÁULICO ESTÁ DAÑADA.