




Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF3379	Fecha:	27/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	5,515.5 HRS

*LAVADO DE RADIADOR A PRESIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF3379	Fecha:	27/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	5,515.5 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF3379	Fecha:	27/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	5,515.5 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL Y NIVELADO DE TODOS LOS FLUIDOS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF3379	Fecha:	27/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	5,515.5 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF3379	Fecha:	27/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	5,515.5 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- BASES DE LOS FAROS DELANTEROS ESTÁN DAÑADOS.
- ESPEJO LATERAL DERECHO PRESENTA FISURA EN LA BASE.
- BASE DEL FARO SUPERIOR DAÑADA.
- PARRILLA TRASERA DAÑADA.

