



Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	ING. DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT164	Fecha:	15/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,784.5 H

FALLA REPORTADA: "NO FUNCIONA EL CLAXÓN"

***REEMPLAZO DE CLAXÓN**





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	ING. DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT164	Fecha:	15/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,784.5 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE FARO DELANTERO DERECHO.