



Empresa:	CEMEX	Solicitante:	MARISOL MORA	Código QR:	MONT-15	N. Orden:	INT197	Fecha:	22/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393H00604	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2,891.2 HRS

FALLA REPORTADA: “PRESENTA TESTIGO DE RAYO Y NO ACCIONA LA PALANCA DE DESPLAZADOR LATERAL”

***CAMBIO DE PALANCA DE DESLIZAMIENTO (JOYSTICKS)**





MONT-15

Empresa:	CEMEX	Solicitante:	MARISOL MORA	Código QR:	MONT-15	N. Orden:	INT197	Fecha:	22/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393H00604	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2,891.2 HRS

*ENGRASADO DE DESPLAZADOR

