




MONT-20

Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	MONT-20	N. Orden:	INTSN	Fecha:	28/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	NO FUNCIONA

FALLA REPORTADA: "NO RANCA"

***REVISIÓN GENERAL, ENCONTRANDO LA FALLA EN EL SISTEMA ELÉCTRICO (CORTO CIRCUITO)**





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	MONT-20	N. Orden:	INTSN	Fecha:	28/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	NO FUNCIONA

***DESMONTAJE DE ARNES DE SISTEMA ELÉCTICO PARA SU REPARACIÓN**





MONT-20

Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	MONT-20	N. Orden:	INTSN	Fecha:	28/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	NO FUNCIONA

***SE ENTREGA 1 LLAVE DEL LLAVÍN (NUEVA)**





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	MONT-20	N. Orden:	INTSN	Fecha:	28/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	NO FUNCIONA

OTRAS OBSERVACIONES:

- EL EQUIPO PRESENTA FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO POR MANGUERA DE ERMINAL DEL GATO CENTRAL.