






Empresa:	MADECO	Solicitante:	RICARDO M	Código QR:	VHSA-0103	N. Orden:	KAUF3402	Fecha:	04/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25HT-12	Serie:	570407A	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*INSTALACIÓN DE ALTERNADOR





VHSA-0103

Empresa:	MADECO	Solicitante:	RICARDO M	Código QR:	VHSA-0103	N. Orden:	KAUF3402	Fecha:	04/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25HT-12	Serie:	570407A	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE ALTERNADOR





Empresa:	MADECO	Solicitante:	RICARDO M	Código QR:	VHSA-0103	N. Orden:	KAUF3402	Fecha:	04/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25HT-12	Serie:	570407A	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

***SE HACEN PRUEBAS AL ALTERNADOR CON MULTÍMETRO**





Empresa:	MADECO	Solicitante:	RICARDO M	Código QR:	VHSA-0103	N. Orden:	KAUF3402	Fecha:	04/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25HT-12	Serie:	570407A	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE GASOLINA





Empresa:	MADECO	Solicitante:	RICARDO M	Código QR:	VHSA-0103	N. Orden:	KAUF3402	Fecha:	04/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25HT-12	Serie:	570407A	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBISTIBLE





Empresa:	MADECO	Solicitante:	RICARDO M	Código QR:	VHSA-0103	N. Orden:	KAUF3402	Fecha:	04/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25HT-12	Serie:	570407A	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE PISTÓN DE ACELERADOR DE CARBURADOR





Empresa:	MADECO	Solicitante:	RICARDO M	Código QR:	VHSA-0103	N. Orden:	KAUF3402	Fecha:	04/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25HT-12	Serie:	570407A	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- EL MOTOR ESTA BAJO DE COMPRESIÓN, REQUIERE AJUSTE GENERAL.