



Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF3414	Fecha:	08/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,817 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS"

***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF3414	Fecha:	08/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,817 HRS


*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF3414	Fecha:	08/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,817 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF3414	Fecha:	08/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,817 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF3414	Fecha:	08/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,817 HRS

*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF3414	Fecha:	08/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,817 HRS

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF3414	Fecha:	08/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,817 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF3414	Fecha:	08/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,817 HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF3414	Fecha:	08/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,817 HRS


*REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF3414	Fecha:	08/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,817 HRS

*LAVADO A PRESIÓN DEL EQUIPO





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF3414	Fecha:	08/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,817 HRS

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF3414	Fecha:	08/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,817 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL (GRASERAS)

