



Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	INT223	Fecha:	09/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	INT223	Fecha:	09/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	INT223	Fecha:	09/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS


*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	INT223	Fecha:	09/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	INT223	Fecha:	09/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	INT223	Fecha:	09/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	INT223	Fecha:	09/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS


*REEMPLAZO DE ROTOR DE DISTRIBUIDOR





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	INT223	Fecha:	09/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE BUJAS





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	INT223	Fecha:	09/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	INT223	Fecha:	09/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	INT223	Fecha:	09/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL

