



Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT226	Fecha:	11/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,082.4 H

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS"

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT226	Fecha:	11/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,082.4 H

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT226	Fecha:	11/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,082.4 H


*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT226	Fecha:	11/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,082.4 H


*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT226	Fecha:	11/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,082.4 H


*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT226	Fecha:	11/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,082.4 H


*REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT226	Fecha:	11/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,082.4 H

*REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENOS





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT226	Fecha:	11/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,082.4 H


*REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT226	Fecha:	11/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,082.4 H

*REEMPLAZO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT226	Fecha:	11/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,082.4 H


*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT226	Fecha:	11/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,082.4 H

*REEMPLAZO DE ROTOR DE DISTRIBUIDOR





MONT-03

Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT226	Fecha:	11/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,082.4 H

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT226	Fecha:	11/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,082.4 H



*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT226	Fecha:	11/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,082.4 H

*ENGRASADO EN GENERAL (GRASERAS)





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



MONT-03

Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT226	Fecha:	11/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,082.4 H

***HORÓMETRO**





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT226	Fecha:	11/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,082.4 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZAR VENTILADOR (ESTÁ QUEBRADO).
- CAMBIO DE LA BAYONETA DE TRANSMISIÓN.

