



VHSA - 0084

|          |                |              |                     |            |           |            |          |            |            |
|----------|----------------|--------------|---------------------|------------|-----------|------------|----------|------------|------------|
| Empresa: | INGENIO SANTOS | Solicitante: | DEYVID DE LA FUENTE | Código QR: | VHSA-0084 | N. Orden:  | KAUF3419 | Fecha:     | 16/04/2024 |
| Equipo:  | KOMATSU        | Modelo:      | FG30FT-16           | Serie:     | A232567   | Ubicación: | CÁRDENAS | Horómetro: | 11,232 HRS |

## ***"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS"***

### **\* DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





VHSA - 0084

|                 |                |                     |                     |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIO SANTOS | <b>Solicitante:</b> | DEYVID DE LA FUENTE | <b>Código QR:</b> | VHSA-0084 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3419 | <b>Fecha:</b>     | 16/04/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU        | <b>Modelo:</b>      | FG30FT-16           | <b>Serie:</b>     | A232567   | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 11,232 HRS |

### \* REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA - 0084

|                 |                |                     |                     |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIO SANTOS | <b>Solicitante:</b> | DEYVID DE LA FUENTE | <b>Código QR:</b> | VHSA-0084 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3419 | <b>Fecha:</b>     | 16/04/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU        | <b>Modelo:</b>      | FG30FT-16           | <b>Serie:</b>     | A232567   | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 11,232 HRS |

## \* DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISION





VHSA - 0084

|                 |                |                     |                     |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIO SANTOS | <b>Solicitante:</b> | DEYVID DE LA FUENTE | <b>Código QR:</b> | VHSA-0084 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3419 | <b>Fecha:</b>     | 16/04/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU        | <b>Modelo:</b>      | FG30FT-16           | <b>Serie:</b>     | A232567   | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 11,232 HRS |

## \* REEMPLAZO DE FILTRO DE TRANSMISION





VHSA - 0084

|                 |                |                     |                     |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIO SANTOS | <b>Solicitante:</b> | DEYVID DE LA FUENTE | <b>Código QR:</b> | VHSA-0084 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3419 | <b>Fecha:</b>     | 16/04/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU        | <b>Modelo:</b>      | FG30FT-16           | <b>Serie:</b>     | A232567   | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 11,232 HRS |

## \*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





|                 |                |                     |                     |                   |           |                  |          |               |            |
|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIO SANTOS | <b>Solicitante:</b> | DEYVID DE LA FUENTE | <b>Código QR:</b> | VHSA-0084 | <b>N. Orden:</b> | KAUF3419 | <b>Fecha:</b> | 16/04/2024 |
|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|

|                |         |                |           |               |         |                   |          |                   |            |
|----------------|---------|----------------|-----------|---------------|---------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Equipo:</b> | KOMATSU | <b>Modelo:</b> | FG30FT-16 | <b>Serie:</b> | A232567 | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 11,232 HRS |
|----------------|---------|----------------|-----------|---------------|---------|-------------------|----------|-------------------|------------|

## \* REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE



## \* REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





VHSA - 0084

|                 |                |                     |                     |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIO SANTOS | <b>Solicitante:</b> | DEYVID DE LA FUENTE | <b>Código QR:</b> | VHSA-0084 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3419 | <b>Fecha:</b>     | 16/04/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU        | <b>Modelo:</b>      | FG30FT-16           | <b>Serie:</b>     | A232567   | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 11,232 HRS |

### \*REEMPLAZO DE BUJIAS





VHSA - 0084

|                 |                |                     |                     |                   |           |                  |          |               |            |
|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIO SANTOS | <b>Solicitante:</b> | DEYVID DE LA FUENTE | <b>Código QR:</b> | VHSA-0084 | <b>N. Orden:</b> | KAUF3419 | <b>Fecha:</b> | 16/04/2024 |
|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|

|                |         |                |           |               |         |                   |          |                   |            |
|----------------|---------|----------------|-----------|---------------|---------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Equipo:</b> | KOMATSU | <b>Modelo:</b> | FG30FT-16 | <b>Serie:</b> | A232567 | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 11,232 HRS |
|----------------|---------|----------------|-----------|---------------|---------|-------------------|----------|-------------------|------------|

### \*LAVADO A PRESION EN GENERAL

