




Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3444	Fecha:	17/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	13,396.6 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS"

***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3444	Fecha:	17/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	13,396.6 HRS



*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3444	Fecha:	17/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	13,396.6 HRS

*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3444	Fecha:	17/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	13,396.6 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3444	Fecha:	17/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	13,396.6 HRS


*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3444	Fecha:	17/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	13,396.6 HRS

* DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3444	Fecha:	17/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	13,396.6 HRS


* SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3444	Fecha:	17/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	13,396.6 HRS

* REEMPLAZO DE TAPA DE ROTOR DE DISTRIBUIDOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3444	Fecha:	17/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	13,396.6 HRS



* REEMPLAZO DE ROTOR DE DISTRIBUIDOR Y JUEGO DE CABLES PARA BUJIAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3444	Fecha:	17/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	13,396.6 HRS

*** REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3444	Fecha:	17/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	13,396.6 HRS

* LAVADO A PRESIÓN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3444	Fecha:	17/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	13,396.6 HRS

* LUBRICACION DE CADENAS EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3444	Fecha:	17/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	13,396.6 HRS

* ENGRASADO GENERAL (GRASERAS)





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3444	Fecha:	17/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	13,396.6 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE TANQUE DE GAS, LE QUEDA GRANDE.