



Empresa:	POLIPLAST	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0096	N. Orden:	KAUF3461	Fecha:	20/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D	Serie:	6815	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14,690.9 H

FALLA REPORTADA: "NO ACELERA, LE CUESTA TRABAJO ACELERAR"


***ARNES DE SENSOR DE PRESENCIA ESTABA CORTADO**





Empresa:	POLIPLAST	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0096	N. Orden:	KAUF3461	Fecha:	20/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D	Serie:	6815	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14,690.9 H

*REPARACIÓN DE CABLEADO CON SOLDADURA





Empresa:	POLIPLAST	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0096	N. Orden:	KAUF3461	Fecha:	20/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D	Serie:	6815	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14,690.9 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- FUGA DE ACEITE DE MOTOR POR BAYONETA.