



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3413	Fecha:	23/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	23,726.3 H

***REEMPLAZO DE BALEROS DE MÁSTIL Y LAINAS DE AJUSTE DE CARRO PORTA HORQUILLAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3413	Fecha:	23/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	23,726.3 H

*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3413	Fecha:	23/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	23,726.3 H

*REEMPLAZO DE RETEN TRASERO DE TRANSMISIÓN Y YUGO DE DIFERENCIAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3413	Fecha:	23/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	23,726.3 H

*BAQUELAS DE SOPORTE DE MÁSTIL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3413	Fecha:	23/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	23,726.3 H

*HORÓMETRO





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0123

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3413	Fecha:	23/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	23,726.3 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- EL EQUIPO LE HACE FALTA LA CHANCLETA DEL ACELERADOR.
- FALTAN BALEROS DE LAS BARRAS DEL MÁSTIL.
- AL EQUIPO LE FALTAN CUCHILLAS DEL CARRO PORTA HORQUILLAS.