




Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF3469	Fecha:	23/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,681.4 H

***CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRO EL EQUIPO,**





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF3469	Fecha:	23/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,681.4 H

*REVISIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN PARA REPARACIÓN EN DAÑO





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF3469	Fecha:	23/04/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,681.4 H

*DESMONTAJE DE EJE DE DIRECCIÓN PARA REPARACIÓN EN DAÑO

