



Empresa:	INDASA	Solicitante:	EDUARDO	Código QR:	VHSA-0241	N. Orden:	KAUF3481	Fecha:	25/04/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13600977	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,225.6 HRS

***CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRO LA MANGUERA DE ENFRIAMIENTO**





Empresa:	INDASA	Solicitante:	EDUARDO	Código QR:	VHSA-0241	N. Orden:	KAUF3481	Fecha:	25/04/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13600977	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,225.6 HRS


*CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRO EL RADIADOR





Empresa:	INDASA	Solicitante:	EDUARDO	Código QR:	VHSA-0241	N. Orden:	KAUF3481	Fecha:	25/04/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13600977	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,225.6 HRS


*INSTALACIÓN DE RADIADOR





Empresa:	INDASA	Solicitante:	EDUARDO	Código QR:	VHSA-0241	N. Orden:	KAUF3481	Fecha:	25/04/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13600977	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,225.6 HRS


*REEMPLAZO DE MANGUERA DE ENFRIADOR





Empresa:	INDASA	Solicitante:	EDUARDO	Código QR:	VHSA-0241	N. Orden:	KAUF3481	Fecha:	25/04/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13600977	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,225.6 HRS


*SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	INDASA	Solicitante:	EDUARDO	Código QR:	VHSA-0241	N. Orden:	KAUF3481	Fecha:	25/04/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13600977	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,225.6 HRS

***HORÓMETRO**





Empresa:	INDASA	Solicitante:	EDUARDO	Código QR:	VHSA-0241	N. Orden:	KAUF3481	Fecha:	25/04/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13600977	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,225.6 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- QUEDA PENDIENTE TAPÓN DE RADIADOR SOLICITADO POR EL CLIENTE.