



Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0085	N. Orden:	KAUF3489	Fecha:	26/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X39E02709	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	24,990.5 H

FALLA REPORTADA: "NO ARRANCA"


*CAMBIO DE BOMBA DE DIESEL ELÉCTRICA Y CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL





Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0085	N. Orden:	KAUF3489	Fecha:	26/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X39E02709	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	24,990.5 H

***HORÓMETRO**





Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0085	N. Orden:	KAUF3489	Fecha:	26/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X39E02709	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	24,990.5 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE MANGUERAS DE ORBITROL LAS QUE VAN AL EJE DE DIRECCIÓN.
- REQUIERO CAMBIO DE REFRIGERANTE.