




Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3490	Fecha:	26/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

FALLA REPORTADA: "NO DESARROLLA"

DIAGNÓSTICO:

- SE REALIZÓ REVISIÓN AL EQUIPO POR FALLA DE MOTOR.
- SE REVISÓ TAPA DE DISTRIBUCIÓN Y ESTÁ EN PERFECTAS CONDICIONES.
- SE REVISAN LOS NIVELES.





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3490	Fecha:	26/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

***SE TENSA BANDA DE DISTRIBUCIÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3490	Fecha:	26/04/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE RADIADOR, YA QUE TIENE FUGA.
- EL OPERADOR COMENTA QUE EL FALLO COMIENZA DESPUES DE LAS 3 HORAS DE TRABAJO.

