



Empresa:	EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	INTSN	Fecha:	26/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T-02	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	11,345.2 H

FALLA REPORTADA: "FUGA DE ACEITE DE MOTOR"

*REEMPLAZO DE SELLO AL BULBO DE ACEITE





Empresa:	EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	INTSN	Fecha:	26/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T-02	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	11,345.2 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE SOLICITA CAMBIAR JUEGO DE JUNTAS DEL ENFRIADOR DE ACEITE Y DEL FILTRO DE ACEITE.