



Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT269	Fecha:	04/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,287.6 H

FALLA REPORTADA: "FUGA DE ACEITE DE TRANSMISIÓN Y PIERDE POTENCIA"

SE REEMPLAZA ABRAZADERA DE ENFRIADOR





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT269	Fecha:	04/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,287.6 H

LAVADO DE RADIADOR





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT269	Fecha:	04/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,287.6 H

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT269	Fecha:	04/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,287.6 H


***EL EQUIPO QUEDA LAVADO**





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT269	Fecha:	04/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,287.6 H

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT269	Fecha:	04/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,287.6 H

*ENGRASADO EN GENERAL (GRASERAS)

