



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3500	Fecha:	04/05/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	9,770.4 HRS

*REEMPLAZO DE BAYONETA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3500	Fecha:	04/05/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	9,770.4 HRS


*REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3500	Fecha:	04/05/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	9,770.4 HRS


*ENGRASADO DE MÁSTIL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3500	Fecha:	04/05/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	9,770.4 HRS

*LIMPIEZA DE MÁSTIL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3500	Fecha:	04/05/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	9,770.4 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- LAS HORQUILLAS YA NO SE AJUSTAN.
- LA BASE DEL TANQUE REQUIERE AJUSTE.