



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF3521	Fecha:	10/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	24,492.7 H

*REEMPLAZO DE LLANRTAS TRASERAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF3521	Fecha:	10/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	24,492.7 H

*REEMPLAZO DE LLANRTAS TRASERAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF3521	Fecha:	10/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	24,492.7 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- PRESENTA FUGA POR CILINDRO DE DIRECCIÓN Y DESGASTE EN LOS PERNOS DE DIRECCIÓN.
- FALTA TORNILLO DE GUARDA Y TIENE JUEGO EL CARRITO.