



Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF3519	Fecha:	15/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	AF17D20387	Serie:		Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR Y ACEITE DE MOTOR





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF3519	Fecha:	15/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	AF17D20387	Serie:		Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF3519	Fecha:	15/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	AF17D20387	Serie:		Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

*SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF3519	Fecha:	15/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	AF17D20387	Serie:		Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS



*REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF3519	Fecha:	15/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	AF17D20387	Serie:		Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

***SE RETIRAN INYECTORES PARA SU LAVADO**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF3519	Fecha:	15/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	AF17D20387	Serie:		Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

*LAVADO DE INYECTORES





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF3519	Fecha:	15/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	AF17D20387	Serie:		Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS


* DRENADO DE COMBUSTIBLE PARA LAVADO DE TANQUE





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF3519	Fecha:	15/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	AF17D20387	Serie:		Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

*LAVADO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF3519	Fecha:	15/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	AF17D20387	Serie:		Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

***SE SACA BOMBA DE GASOLINA PARA LIMPIAR DE FILTRO**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF3519	Fecha:	15/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	AF17D20387	Serie:		Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

*LIMPIEZA DE FILTRO DE BOMBA DE GASOLINA





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF3519	Fecha:	15/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	AF17D20387	Serie:		Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE GASOLINA





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF3519	Fecha:	15/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	AF17D20387	Serie:		Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

*LIMPIEZA DE MÁSTIL





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF3519	Fecha:	15/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	AF17D20387	Serie:		Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF3519	Fecha:	15/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	AF17D20387	Serie:		Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS



*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF3519	Fecha:	15/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	AF17D20387	Serie:		Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS


*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF3519	Fecha:	15/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	AF17D20387	Serie:		Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF3519	Fecha:	15/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	AF17D20387	Serie:		Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE BOMBA POR QUE EL SEDAZO ESTABA SUCIO Y AL CORTO TIEMPO PUEDE FALLAR LA BOMBA DE COMBUSTIBLE.
- REQUIERE KIT DE BANCO DE VÁLVULA DE TRANSMISIÓN POR FUGA.
- REQUIERE MANGUERA QUE VA DE LA TAPA DE PUNTERÍA AL CARBURADOR (NO LA TIENE).