



VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	INTSN	Fecha:	16/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	35-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,880.9 HRS

***SE RETIRA TAPA PARA LIMPIEZA DE SISTEMA BALATAS Y FRENOS**






VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	INTSN	Fecha:	16/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	35-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,880.9 HRS

***LIMPIEZA EN SISTEMA DE BALATAS Y FRENOS**

***SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE FRENOS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	INTSN	Fecha:	16/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	35-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,880.9 HRS

*ENGRASADO DE BALEROS DE MAZA DELANTERA





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	INTSN	Fecha:	16/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	35-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,880.9 HRS

*REEMPLAZO DE 2 LLANTAS 700X12

