



|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0120 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3526 | <b>Fecha:</b>     | 17/05/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FGU20            | <b>Serie:</b>     | 17649     | <b>Ubicación:</b> | PARAÍSO  | <b>Horómetro:</b> | 24,522.2 H |

## \*DESMONTAJE DE CILINDRO DE DIRECCIÓN PARA REEMPLAZO DE SELLOS





VHSA-0120

|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0120 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3526 | <b>Fecha:</b>     | 17/05/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FGU20            | <b>Serie:</b>     | 17649     | <b>Ubicación:</b> | PARAÍSO  | <b>Horómetro:</b> | 24,522.2 H |

## \*REEMPLAZO DE SELLOS DE PISTÓN Y TAPA







|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0120 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3526 | <b>Fecha:</b>     | 17/05/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FGU20            | <b>Serie:</b>     | 17649     | <b>Ubicación:</b> | PARAÍSO  | <b>Horómetro:</b> | 24,522.2 H |

## \*CONDICIONES DE PERNOS, BIELETAS DE LA DIRECCIÓN





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0120 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3526 | <b>Fecha:</b>     | 17/05/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FGU20            | <b>Serie:</b>     | 17649     | <b>Ubicación:</b> | PARAÍSO  | <b>Horómetro:</b> | 24,522.2 H |

## \*REEMPLAZO DE PERNOS, BIELETAS Y LAINAS DE AJUSTE







VHSA-0120

|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0120 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3526 | <b>Fecha:</b>     | 17/05/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FGU20            | <b>Serie:</b>     | 17649     | <b>Ubicación:</b> | PARAÍSO  | <b>Horómetro:</b> | 24,522.2 H |

**\*ENGRASADO REFACCIONES INSTALADAS**





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0120 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3526 | <b>Fecha:</b>     | 17/05/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FGU20            | <b>Serie:</b>     | 17649     | <b>Ubicación:</b> | PARAÍSO  | <b>Horómetro:</b> | 24,522.2 H |

## OTRAS OBSERVACIONES:

- PENDIENTE CAMBIO DE BALEROS DE MÁSTIL.