



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	9,922.8 HRS

FALLA REPORTADA: "FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO"

***INSPECCIÓN VISUAL Y MANUAL DE MANGUERAS, BANCO DE VÁLVULAS Y BOMBA HIDRÁULICA**

***SE ENCONTRÓ FISURA EN MANGUERA PRINCIPAL DE BOMBA A BANCO DE VÁLVULAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	9,922.8 HRS

*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGERA DE ALTA PRESIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	9,922.8 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- HACER REEMPLAZO DE BAQUELITAS DE CARRO DE DESPLAZADOR.