



Empresa:	PLASTICOS PLABLIN	Solicitante:		Código QR:	MONT-23	N. Orden:	INT318	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	7FBEU2015798	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	10,432.8 H

FALLA REPORTADA: "PROBLEMAS EN SISTEMA DE TRACCIÓN"

***SE REALIZA REVISIÓN VISUAL GENERAL Y NO SE DETECTA NINGUN DAÑO Y NINGUN TIPO DE FUGA**

***SE INSPECCIONA ARNES ELÉCTRICO Y SE REALIZA LIMPIEZA DE CONECTORES**

***DESMONTAJE DE SENSOR DE PEDAL, SE HACEN PRUEBAS Y SE DETERMINA QUE EL SENSOR NO TRANSMISTE CORRECTAMENTE LAS SEÑALES, SE AJUSTA PROVISIONALMENTE Y SE INSTALA NUEVAMENTE**





Empresa:	PLASTICOS PLABLIN	Solicitante:		Código QR:	MONT-23	N. Orden:	INT318	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	7FBEU2015798	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	10,432.8 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE SENSOR DE PEDAL