



Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0271	N. Orden:	KAUF3551	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY30	Serie:	219014531	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	3,099 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS"

***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0271	N. Orden:	KAUF3551	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY30	Serie:	219014531	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	3,099 HRS


***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0271	N. Orden:	KAUF3551	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY30	Serie:	219014531	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	3,099 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0271	N. Orden:	KAUF3551	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY30	Serie:	219014531	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	3,099 HRS

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0271	N. Orden:	KAUF3551	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY30	Serie:	219014531	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	3,099 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0271	N. Orden:	KAUF3551	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY30	Serie:	219014531	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	3,099 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0271	N. Orden:	KAUF3551	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY30	Serie:	219014531	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	3,099 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- QUEDA PENDIENTE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE.
- SE NECESITA REVISAR SISTEMA ELÉCTRICO.
- CAMBIO DE BARRA DE LUCES TRASERAS.