



Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3554	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-GLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,504.7 H

*REEMPLAZO DE ALTERNADOR





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3554	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-GLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,504.7 H

*REEMPLAZO DE MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3554	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-GLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,504.7 H

*REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3554	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-GLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,504.7 H


*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3554	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-GLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,504.7 H

***CONDICIONES DE BANCO DE TRANSMISIÓN, SE RETIRAN SPOLLS PARA SU REEMPLAZO**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3554	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-GLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,504.7 H

*REEMPLAZO DE KIT DE RESPUESTO DE BANCO DE TRANSMISIÓN





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3554	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-GLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,504.7 H

*REEMPLAZO DE MARCHA





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3554	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-GLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,504.7 H

*REEMPLAZO DE MANGUERA DE ENTRADA DEL ACEITE DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA AL RADIADOR





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3554	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-GLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,504.7 H

*REVISIÓN Y REPARACIÓN DE ARNES DEL SENSOR DE ASIENTO





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3554	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-GLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,504.7 H

- ES POSIBLE QUE LA BOMBA DE GASOLINA PUEDA FALLAR EN UN FUTURO CERCANO, SE RECOMIENDA REEMPLAZO





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3554	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	mitsubishi	Modelo:	FG25N-GLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,504.7 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- QUEDA PENDIENTE BOMBA DE GASOLINA, LLANTAS TRASERAS, HATO DEL COFRE DE LA SILLA DEL OPERADOR.
- SE HACE PRUEBA Y REQUIERE SENSOR DE ASIENTO Y TAPÓN DE LA GASOLINA.