




Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0266	N. Orden:	KAUF3550	Fecha:	22/05/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY30	Serie:	219013666	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	4346.8 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0266	N. Orden:	KAUF3550	Fecha:	22/05/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY30	Serie:	219013666	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	4346.8 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS”

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0266	N. Orden:	KAUF3550	Fecha:	22/05/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY30	Serie:	219013666	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	4346.8 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS"

***NIVELADO DE FLUIDOS**



 Samsung Dual Camera
 Tomada con mi Galaxy A04e



 Samsung Dual Camera
 Tomada con mi Galaxy A04e



Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0266	N. Orden:	KAUF3550	Fecha:	22/05/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY30	Serie:	219013666	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	4346.8 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS”

***HOROMETRO DEL EQUIPO**





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0266	N. Orden:	KAUF3550	Fecha:	22/05/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY30	Serie:	219013666	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	4346.8 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS"

*LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0266	N. Orden:	KAUF3550	Fecha:	22/05/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY30	Serie:	219013666	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	4346.8 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS”

***ENGRASADO EN GENERAL**






Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0266	N. Orden:	KAUF3550	Fecha:	22/05/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY30	Serie:	219013666	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	4346.8 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS"

***ENGRASADO EN GENERAL**





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0266	N. Orden:	KAUF3550	Fecha:	22/05/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY30	Serie:	219013666	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	4346.8 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS”

***LUBRICACION DE CADENAS**





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0266	N. Orden:	KAUF3550	Fecha:	22/05/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY30	Serie:	219013666	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	4346.8 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS”

***FUNCIONAMIENTO DE LUCES DELANTERAS, REQUIERE CAMBIO DE PLACA DE LUCES TRASERAS (HACE FALSO)**





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0266	N. Orden:	KAUF3550	Fecha:	22/05/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY30	Serie:	219013666	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	4346.8 HRS

OBSERVACIONES:

SE REQUIERE CHECAR SISTEMA ELECTRICO

SE REQUIERE CAMBIO DE PLACA DE LUCES TRASERAS YA QUE HACEN FALSO

QUEDA PENDIENTE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO