



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF3563	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	24,538.6 H

FALLA REPORTADA: "REVISIÓN DE SISTEMA DE CARGA, LA CARGA SE VA HACIA ADELANTE"


***SE RETIRAN BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS PAR SU REEMPLAZO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF3563	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	24,538.6 H

*INSTALACIÓN DE BALEROS PORTAHORQUILLAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF3563	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	24,538.6 H

*INSTALACIÓN DE BALEROS PORTAHORQUILLAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF3563	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	24,538.6 H

***REVISIÓN DE ACEITE DE TRANSMISIÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF3563	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	24,538.6 H

*SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN (2 LTS)





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF3563	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	24,538.6 H

*HORÓMETRO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF3563	Fecha:	21/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	24,538.6 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE POER CABLES DE BUJIAS.
- REQUIERE PONER ROTOR Y TAPA DE DISTRIBUIDOR.
- EL EQUIPO REQUIERE TORRETA Y 1 FARO DE REVERSA.