



Empresa:	PABLIN	Solicitante:		Código QR:	MONT-24	N. Orden:	INT324	Fecha:	22/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11361.5 HR

"ENTREGA DE MONTACARGAS MONT-24"

***HOROMETRO DEL EQUIPO**





Empresa:	PABLIN	Solicitante:		Código QR:	MONT-24	N. Orden:	INT324	Fecha:	22/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11361.5 HR

"ENTREGA DE MONTACARGAS MONT-24"





Empresa:	PABLIN	Solicitante:		Código QR:	MONT-24	N. Orden:	INT324	Fecha:	22/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11361.5 HR

"ENTREGA DE MONTACARGAS MONT-24"





Empresa:	PABLIN	Solicitante:		Código QR:	MONT-24	N. Orden:	INT324	Fecha:	22/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11361.5 HR

"ENTREGA DE MONTACARGAS MONT-24"





Empresa:	PABLIN	Solicitante:		Código QR:	MONT-24	N. Orden:	INT324	Fecha:	22/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11361.5 HR

OBSERVACIONES:

- REEMPLAZO POR AVERIA DEL MONT-23
- SE ENTREGA EQUIPO OPERATIVO:
 - SE HICIERON PRUEBAS DE TRACCIÓN (ATRÁS Y ADELANTE)
 - PRUEBAS DE LEVANTE, INCLINACIÓN DE MASTIL Y DESPLAZAMIENTO DE HORQUILLAS
 - LUCES TRASERAS Y DELANTERAS EN FUNCIONAMIENTO OPTIMO
- HOROMETRO EN 11361.5 HRS
- CHASIS DEL EQUIPO SIN GOLPES O RAYADURAS
- PRUEBA DE DIRECCIÓN SIN FALLAS