



Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF3577	Fecha:	27/05/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233468-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	2,937.4 HRS

FALLA REPORTADA: "SE OBSERVA LLANTA DELANTERA LADO DERECHO EN MLAS CONDICIONES PARA SEGUIR OPERANDO (LLANTA ROTA)"





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF3577	Fecha:	27/05/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233468-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	2,937.4 HRS

***CAMBIO DE LLANTA DELANTERA**

