



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3574	Fecha:	25/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	23,841.9 H

FALLA REPORTADA: “NO ENCIENDE (FALLA EN BATERÍA), CHANCLETA DE ACELERADOR EN MAL ESTADO, FUGA DE ACEITE DE MOTOR”


***REEMPLAZO DE ALTERNADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3574	Fecha:	25/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	23,841.9 H

*SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0123

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3574	Fecha:	25/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	23,841.9 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE VARILLA DE PEDAL DEL ACELERADOR ESTÁ ROTA (URGENTE).
- REQUIERE CAMBIO DE SELLOS DE CONEXIÓN DEL BANCO HIDRÁULICO.
- REQUIERE CAMBIO DE MICA PARABRISAS (URGENTE)