



Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF3581	Fecha:	28/05/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	HRS

FALLA REPORTADA: “ENCIENDE PRECALENTADORES EN DISPLAY DE ACCESORIOS”

***REEMPLAZO DE BOMBA DE INYECCIÓN ELECTRICA**





Empresa: OLMECA DRILLING	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF3581	Fecha:	28/05/2024
Equipo: LINDE	Modelo: H35D	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE DIESEL**





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF3581	Fecha:	28/05/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE DIESEL TRANSPARENTE

