




Empresa:	MEDECO	Solicitante:	RICARDO M	Código QR:	VHSA-0103	N. Orden:	KAUF3594	Fecha:	29/05/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25HT-12	Serie:	570407A	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

FALLA REPORTADA: "SE LE DAÑO LA REVERSA, SOLO CAMINA PARA ADELANTE"

***LIMPIEZA DE BUJIAS**





Empresa:	MEDECO	Solicitante:	RICARDO M	Código QR:	VHSA-0103	N. Orden:	KAUF3594	Fecha:	29/05/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25HT-12	Serie:	570407A	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*LIMPIEZA DE ARNES DE TRANSMISIÓN





Empresa:	MEDECO	Solicitante:	RICARDO M	Código QR:	VHSA-0103	N. Orden:	KAUF3594	Fecha:	29/05/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25HT-12	Serie:	570407A	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE BOBINAS DE TRANSMISIÓN.
- REQUIERE JUNTA DE BANCO DE TRANSMISIÓN.
- REQUIERE ARNES DE TRANSMISIÓN.
- REQUIERE CHICOTE DE ACERCAMIENTO.
- EL MOTOR MOJA LAS BUJIAS DE ACEITE (REQUIERE REPARACIÓN).