



Empresa:	INKM	Solicitante:		Código QR:	MONT-31	N. Orden:	INT335	Fecha:	29/05/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RCIH	Serie:	250303F1421	Ubicación:	VHSA/CARD	Horómetro:	113.4 HRS

***EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN PERFECTAS CONDICIONES**





Empresa:	INKM	Solicitante:		Código QR:	MONT-31	N. Orden:	INT335	Fecha:	29/05/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RCIH	Serie:	250303F1421	Ubicación:	VHSA/CARD	Horómetro:	113.4 HRS

*REVISIÓN DE FLUIDOS





Empresa:	INKM	Solicitante:		Código QR:	MONT-31	N. Orden:	INT335	Fecha:	29/05/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RCIH	Serie:	250303F1421	Ubicación:	VHSA/CARD	Horómetro:	113.4 HRS

*NIVEL DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	INKM	Solicitante:		Código QR:	MONT-31	N. Orden:	INT335	Fecha:	29/05/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RCIH	Serie:	250303F1421	Ubicación:	VHSA/CARD	Horómetro:	113.4 HRS

*REVISIÓN DE ANTICONGELANTE





Empresa:	INKM	Solicitante:		Código QR:	MONT-31	N. Orden:	INT335	Fecha:	29/05/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RCIH	Serie:	250303F1421	Ubicación:	VHSA/CARD	Horómetro:	113.4 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	INKM	Solicitante:		Código QR:	MONT-31	N. Orden:	INT335	Fecha:	29/05/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RCIH	Serie:	250303F1421	Ubicación:	VHSA/CARD	Horómetro:	113.4 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- AL EQUIPO LE FALTA UN POCO ANTICONGELANTE.
- AL EQUIPO LE FALTA EXTINTOR.