



|                 |             |                     |                   |                   |            |                   |          |                   |             |
|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | HARI MASA   | <b>Solicitante:</b> | HUGO DE LA FUENTE | <b>Código QR:</b> | VHSA-0106  | <b>N. Orden:</b>  | KAUFSN   | <b>Fecha:</b>     | 29/05/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR | <b>Modelo:</b>      | GP25N             | <b>Serie:</b>     | AT35A07640 | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 9,795.5 HRS |

## \*DESMONTAJE DE MANGUERA DE ENFRIAMIENTO PARA SU REEMPLAZO





|                 |             |                     |                   |                   |            |                   |          |                   |             |
|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | HARI MASA   | <b>Solicitante:</b> | HUGO DE LA FUENTE | <b>Código QR:</b> | VHSA-0106  | <b>N. Orden:</b>  | KAUFSN   | <b>Fecha:</b>     | 29/05/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR | <b>Modelo:</b>      | GP25N             | <b>Serie:</b>     | AT35A07640 | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 9,795.5 HRS |

## \*INSTALACIÓN DE MANGUERA DE ENFRIAMIENTO CON ABRAZADERAS

