



VHSA-0106

Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUF3582	Fecha:	28/05/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	9,789 HRS

FALLA REPORTADA: “FUGA DE ACEITE ROJO Y AMARILLO”

*SE DETECTA FUGA DE ACEITE DE TRANSMISIÓN EN CONEXIÓN DE RADIADOR





VHSA-0106

Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUF3582	Fecha:	28/05/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	9,789 HRS

***SE QUITA CONEXIÓN Y SE COLOCA CINTA TEFLON**





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUF3582	Fecha:	28/05/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	9,789 HRS

***SE LAVA A PRESIÓN TODO EL AREA PARA DETECTAR FUGAS EN OTRAS PARTES**

***NIVELES DE ACEITE CORRECTOS**

