



Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3576	Fecha:	27/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-GLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,516.3 H

*DESMONTAJE DE LLANTAS TRASERAS PARA SU REEMPLAZO





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3576	Fecha:	27/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-GLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,516.3 H

***DESMONTAJE DE LLANTAS TRASERAS PARA SU REEMPLAZO**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3576	Fecha:	27/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-GLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,516.3 H

*INSTALACIÓN DE LLANTAS TRASERAS





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3576	Fecha:	27/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-GLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,516.3 H

*HORÓMETRO





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3576	Fecha:	27/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-GLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,516.3 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE 2 BIRLOS TRASEROS CON TUERCAS DEL LADO DERECHO.
- REQUIERE BOMBA DE COMBUSTIBLE.