



Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF3516	Fecha:	03/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro:	6,858.6 HRS

***CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRO ESCAPE**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF3516	Fecha:	03/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro:	6,858.6 HRS

*DESMONTAJE DE ESCAPE PARA REPRACIÓN





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF3516	Fecha:	03/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro:	6,858.6 HRS

***SE LLEVA ESCAPE PARA SU REPARACIÓN**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF3516	Fecha:	03/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro:	6,858.6 HRS

*INSTALACIÓN DE ESCAPE





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF3516	Fecha:	03/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro:	6,858.6 HRS


***DESMONTAJE Y MONTAJE DE MOTOR PARA REVISIÓN DE FUGAS Y CAMBIO DE BOMBA DE AGUA**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF3516	Fecha:	03/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro:	6,858.6 HRS

*REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF3516	Fecha:	03/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro:	6,858.6 HRS

***DESMONTAJE DE RADIADOR PARA SU REEMPLAZO**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF3516	Fecha:	03/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro:	6,858.6 HRS

*INSTALACIÓN DE RADIADOR (NUEVO)





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF3516	Fecha:	03/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro:	6,858.6 HRS

*SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF3516	Fecha:	03/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro:	6,858.6 HRS


***REEMPLAZO DE ALTERNADOR**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF3516	Fecha:	03/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro:	6,858.6 HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF3516	Fecha:	03/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro:	6,858.6 HRS

***REEMPLAZO DE MANGUERA SUPERIOR DEL RADIADOR**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF3516	Fecha:	03/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro:	6,858.6 HRS

*REEMPLAZO DE MANGUERA INFERIOR DEL RADIADOR





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF3516	Fecha:	03/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro:	6,858.6 HRS


***CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRO BOMBA DE GASOLINA**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF3516	Fecha:	03/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro:	6,858.6 HRS


*REEMPLAZO DE BOMBA DE GASOLINA





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF3516	Fecha:	03/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro:	6,858.6 HRS

*INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF3516	Fecha:	03/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro:	6,858.6 HRS

*REEMPLAZO DE BATERÍA





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF3516	Fecha:	03/05/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro:	6,858.6 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE ESCAPE.
- REQUIERE CAMBIO DE TAPÓN DE RADIADOR.