



Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0287	N. Orden:	KAUF3590	Fecha:	30/05/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05860	Serie:		Ubicación:	TZUCACAB	Horómetro:	4,334.8 HRS


*REEMPLAZO DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0287	N. Orden:	KAUF3590	Fecha:	30/05/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05860	Serie:		Ubicación:	TZUCACAB	Horómetro:	4,334.8 HRS

*CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRO LA BOMBA DE GASOLINA





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0287	N. Orden:	KAUF3590	Fecha:	30/05/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05860	Serie:		Ubicación:	TZUCACAB	Horómetro:	4,334.8 HRS

*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0287	N. Orden:	KAUF3590	Fecha:	30/05/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05860	Serie:		Ubicación:	TZUCACAB	Horómetro:	4,334.8 HRS

*REEMPLAZO DE FAROS DELANTEROS

