



Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0287	N. Orden:	KAUF3589	Fecha:	30/05/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05860	Serie:		Ubicación:	TZUCACAB	Horómetro:	4,334.8 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO”

***AFINACIÓN DE MOTOR**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0287	N. Orden:	KAUF3589	Fecha:	30/05/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05860	Serie:		Ubicación:	TZUCACAB	Horómetro:	4,334.8 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0287	N. Orden:	KAUF3589	Fecha:	30/05/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05860	Serie:		Ubicación:	TZUCACAB	Horómetro:	4,334.8 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0287	N. Orden:	KAUF3589	Fecha:	30/05/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05860	Serie:		Ubicación:	TZUCACAB	Horómetro:	4,334.8 HRS

*DRENADO Y SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0287	N. Orden:	KAUF3589	Fecha:	30/05/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05860	Serie:		Ubicación:	TZUCACAB	Horómetro:	4,334.8 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0287	N. Orden:	KAUF3589	Fecha:	30/05/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05860	Serie:		Ubicación:	TZUCACAB	Horómetro:	4,334.8 HRS

*REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0287	N. Orden:	KAUF3589	Fecha:	30/05/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05860	Serie:		Ubicación:	TZUCACAB	Horómetro:	4,334.8 HRS

*LIMPIEZA DE MÁSTIL





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0287	N. Orden:	KAUF3589	Fecha:	30/05/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05860	Serie:		Ubicación:	TZUCACAB	Horómetro:	4,334.8 HRS

*LAVADO DE MÁSTIL A PRESIÓN





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0287	N. Orden:	KAUF3589	Fecha:	30/05/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05860	Serie:		Ubicación:	TZUCACAB	Horómetro:	4,334.8 HRS



***ENGRASADO DE MÁSTIL**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0287	N. Orden:	KAUF3589	Fecha:	30/05/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05860	Serie:		Ubicación:	TZUCACAB	Horómetro:	4,334.8 HRS

*LAVADO A PRESIÓN DEL EQUIPO





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0287	N. Orden:	KAUF3589	Fecha:	30/05/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05860	Serie:		Ubicación:	TZUCACAB	Horómetro:	4,334.8 HRS


*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0287	N. Orden:	KAUF3589	Fecha:	30/05/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05860	Serie:		Ubicación:	TZUCACAB	Horómetro:	4,334.8 HRS

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0287	N. Orden:	KAUF3589	Fecha:	30/05/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05860	Serie:		Ubicación:	TZUCACAB	Horómetro:	4,334.8 HRS

*HORÓMETRO

