



Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF3597	Fecha:	01/06/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	20,635.5 H


*SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF3597	Fecha:	01/06/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	20,635.5 H

***CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRARON LAS BOBINAS, SE REALIZO LIMPIEZA DE LAS MISMAS**





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF3597	Fecha:	01/06/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	20,635.5 H

***REEMPLAZO DE BUJIAS**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA - 0098

Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF3597	Fecha:	01/06/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	20,635.5 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE KIT DE SELLOS DEL BANCO DE VÁLVULAS





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF3597	Fecha:	01/06/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	20,635.5 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DEL RADIADOR (ESTÁ FUGANDO POR LA TAPA).
- REEMPLAZO DE SWITCH.
- REQUIERE REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE (TIENE FUGA).