



Empresa:	FRONTIER	Solicitante:		Código QR:	MONT-05	N. Orden:	INT341	Fecha:	31/05/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394F02029	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	13,527.7 H

FALLA REPORTADA: "EXTINTOR POR CADUCAR"

***REEMPLAZO DE EXTINTOR**





Empresa:	FRONTIER	Solicitante:		Código QR:	MONT-05	N. Orden:	INT341	Fecha:	31/05/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394F02029	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	13,527.7 H

*HORÓMETRO





Empresa:	FRONTIER	Solicitante:		Código QR:	MONT-05	N. Orden:	INT341	Fecha:	31/05/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394F02029	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	13,527.7 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- PRESENTA HUMEDAD POR GATO DE DIRECCIÓN.

