




Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF3593	Fecha:	03/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	5,639 HRS

***REEMPLAZO DE FARO LED LATERAL DERECHO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF3593	Fecha:	03/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	5,639 HRS

***REEMPLAZO D FARO LED LATERAL IZQUIERDO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF3593	Fecha:	03/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	5,639 HRS

***CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRO FARO, SE SOLICITÓ SU REEMPLAZO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF3593	Fecha:	03/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	5,639 HRS

*RASPADO DE MÁSTIL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF3593	Fecha:	03/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	5,639 HRS

*LIMPIEZA GENERAL DE MÁSTIL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF3593	Fecha:	03/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	5,639 HRS

*ENGRASADO DE MÁSTIL

